



ÄNDRINGSLISTA

ENLIGT FFU REV 230320

Revdatum
2023-03-20

Sign
MSE/MP

Sida
1/1

- Suterrängvåningen byggs upp med murblock i lättbetong med putsad utsida i stället för gjuten i betong. Garaget får putsade innerväggar och aktivitetsentrén kläs invändigt med KL-trä. Spa-avdelningen kläs invändigt med granikeramik. Innertaken i suterrängvåningen utförs i målad gips förutom i garagedel där fibercementskiva ersätter gips.
- Träbjälklag ersätter gjutet betongbjälklag mellan suterrängvåningen och entrevåningen. Golvbeläggning på entrevåningen blir 1-stavsparkett i ek istället för slipad betong. I entrehall och tvättstuga läggs granitkeramik lika suterrängvåning.
- Träreglar med stomme i tre isolerskikt för högsta energieffektivitet ersätter masonitreglar i ytterväggar. Invändiga ytskikt och fasadbeklädnader på ytterväggar påverkas inte utan behålles som tidigare.
- Balkonger får stomme i trä med golvbeläggning av tryckimpregnerad trätrall istället för gjuten betongplatta.
- I stället för att låta en möbelsnickare göra inredningen i back-kitchen, garderoberna och tvätt/badrum används inredning från HTH. Front-kitchen kommer fortsatt vara gjort av möbelsnickare Jonas Davidsson.
- Trappan från suterrängvåning till entrevåning ersätts av en trappa i trä lika övriga våningsplan i stället för att gjas i betong.
- Takfönstren i tv-rummet på plan 2 utgår.
- Isvaken i SPA-avdelningen blir tillval.
- Fjärrvärme eller frånluftsvärmepump ersätter bergvärme som uppvärmningskälla.